
Opis terenu
dzi. nr 1078/2
dzi. nr 883/4
dzi. nr 860/1
dzi.
j. asf. ul. Tomaszowska
ch. betonowy
wjazd
ch. betonowy
j. asf. ul. Tomaszowska
ch. betonowy
j. asf. ul. Tomaszowska
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=37,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=26,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
DZ.NR 1170/3, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
eN, rz.osi=166,32
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
kd200 DN200, rz.osi=166,10
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
S74
S73
TR39
S72
S71
S70
S69
3°
1°
31°
6°
1:100
1:500
POZIOM ODNIESIENIA
155,00m npm

	S74	S73	TR39		S72		S71	S70	S69
Zagłębienie dna przewodu	3,95	3,71	3,72		3,70		3,60	3,15	3,16
Rzędna istniejącego terenu	167,00	166,95	167,00		167,05		167,15	167,60	167,80
Rzędna dna proj. kanału	163,05	163,24	163,28		163,35		163,55	164,45	164,64
Długość odcinka	0,33 1,98 23,24 11,84 0,15 1,26 38,81	7,72	14,35		0,47 2,06 36,25 0,50 38,78		0,29 1,38 23,32 0,95 26,81	0,36 6,25 2,47 28,12 38,63	
Proj. spadek kanału, odległość	L=99,66					i=0,5 %	L=26,81	i=3,4 % L=305,21	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PVC SN8								
Hektometr i odległości	◯0	38,81	46,53	56,47	60,88	86,04	99,66 ◯1	26,47	65,09


nr 869/14
dzi. nr 868/3
dzi. nr 867/3
dzi. nr 1080/1
dr. ul. I. Mościckiego
j. asf. ul. Tomaszowska
ch. betonowy
wyjazd OSP
ch. betonowy
j. asf. ul. Tomaszowska
j. asf. ul. Mościckiego
ch. betonowy
asf. Parking
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=11,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=29,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
t, gł.osi=0,70 m
w90 DN90, rz.osi=168,15
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
74°
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
89°
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
1°
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
DZ.NR 820, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
POS. NR 4, DZ.NR 866/3, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
S68
S67
S66
S65
S64
TR38
TR37
1°
4°
POZIOM ODNIESIENIA
157,00m npm
3,40
3,54
3,70
3,63
3,57
4,15
4,20
168,30
168,68
168,90
168,98
168,98
169,70
169,79
164,90
165,14
165,20
165,35
165,41
165,55
165,59
25,14
22,07
3,59
34,38
7,71
5,98
0,40
1,27
8,61
1,22
3,27
23,85
1,94
7,07
4,71
14,19
14,32
50,79
48,08
0,35
12,20
0,34
0,31
29,74
0,36
11,78
28,51
8,26
26,99
DN200 PVC SN8
⦶2
15,89
41,23
46,15
63,97
76,17
⦶3
5,91
17,69
46,20
54,46


dr. ul. I. Mościckiego
dzi. nr 864/3
dzi. nr 863/4
j. asf. ul. Mościckiego
ch. betonowy
asf. Parking
ch. betonowy
podjazd
ch. betonowy
ch. betonowy
podjazd
ch. betonowy
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=9,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
włączenie DN2000, gł.osi=2,50 m
kd250 DN250, rz.osi=167,88
wA32 DN32, gł.osi=1,70 m
S63
S62
S61
S60
S59
1°
89°
88°
3,96
3,82
3,62
3,31
3,07
169,69
169,80
170,19
169,94
169,95
165,73
165,98
166,57
166,63
166,88
2,25
8,83
37,38
1,77
19,25
17,85
13,34
1,44
7,58
0,30
6,97
1,40
5,69
22,52
13,61
37,26
50,22
50,45
0,36
10,62
0,32
50,00
38,22
L=50,45
i=0,5 %
L=110,60
i=1,2 %
81,46
Ø4
31,68
44,14
82,13
92,75
Ø5
42,75


dr. ul. I. Mościckiego
dzi. nr 817
podjazd
ch. betonowy
jezd. bruk.
j. asf. ul. Mościckiego
ch. betonowy
ch. betonowy
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=14,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
POS. NR 7, DZ.NR 818/1, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
w150 DN150, gł.osi=1,70 m
t, gł.osi=0,70 m
t, gł.osi=0,70 m
Proj. trójnik ø200/160mm
t, gł.osi=0,70 m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
86°
e, rz.osi=169,40
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
88°
Proj. trójnik ø200/160mm
e, gł.osi=0,70 m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. pompownia ścieków ø1500mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
2°
e, gł.osi=0,70 m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
2°
e, gł.osi=0,70 m
TR36
S58.1
TR34
S58
S57
S56
TR33
SR7
PS7
S55
S54
2,93
2,73
2,67
2,53
1,57
1,79
1,82
1,71
5,40
4,50
4,10
170,00
169,86
169,90
170,10
170,10
170,40
170,50
170,50
170,50
170,50
170,30
167,07
167,13
167,23
167,57
168,53
168,61
168,68
168,79
165,10
166,00
166,20
6,96
5,22
3,89
2,65
6,87
4,49
0,38
6,36
5,05
2,96
5,00
5,49
4,37
5,49
33,06
11,76
11,36
35,92
15,94
0,39
15,13
14,86
22,02
1,45
1,16
0,43
38,99
i=0,5 %
L=11,36
i=0,9 %
L=35,92
i=0,95 %
L=15,94
i=6,0 %
L=244,70
DN200 PVC SN8
80,97
92,73
99,38
06
4,10
10,39
40,01
55,95
63,63
71,08
85,95
1,34
07
7,96
9,41
10,57
49,56


dzi. nr 813/4
dr. ul. I. Mościckiego
dzi. nr 811/2
ch. betonowy
j. asf.
ch. betonowy
j. żwir.
pobocze
podjazd betonowy
pobocze
wjazd
rów melior.
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. trójnik ø200/160mm DZ.NR 813/4, DN160
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
włączenie DN2000, gł.osi=2,50 m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. trójnik ø200/160mm POS. NR 26, DN160
POS. NR 13, DN160 Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
w50 DN50, rz.osi=167,99
DZ.NR 811/4, DN160 Proj. trójnik ø200/160mm
DZ.NR 848/1, DN160 Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
93°
94°
27°
41°
9°
TR32
TR31
S53
S52
TR30
TR29
S51
TR28.1
TR28
S50
S49
S48
3,93
3,92
3,49
3,45
3,30
3,28
3,11
2,96
2,92
2,75
1,61
1,72
170,30
170,30
169,92
169,92
169,90
169,90
169,80
169,76
169,75
169,70
169,30
169,60
166,37
166,38
166,43
166,47
166,60
166,62
166,69
166,80
166,83
166,95
167,69
167,88
6,53
1,02
2,83
0,47
6,30
1,97
21,54
2,67
0,98
14,08
4,33
17,50
0,78
6,24
14,18
5,34
4,05
3,48
5,31
1,22
2,47
9,21
35,47
1,08
10,39
0,38
7,55
0,39
26,18
2,94
15,06
21,82
7,02
23,58
12,68
0,19
37,74
L=12,68
i=5,83 %
i=0,5 %
L=102,38
85,03
86,11
96,50
8
4,05
30,23
33,17
48,23
70,05
77,07
9
0,65
13,32
51,07


dzi. nr 782
dr. ul. I. Mościckiego
dzi. nr 810
dzi. nr 847/1
dzi. nr 846/1
dzi. nr 846/1
j. asf. ul. Mościckiego
rów melior.
rów melior.
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=21,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
89°
90°
w150 DN150, rz.osi=169,19
S47
S46
TR27
S45
TR26
TR25
S44
1,51
1,40
1,48
1,40
1,40
1,72
1,65
169,60
169,60
170,10
170,10
170,26
170,70
170,70
168,09
168,20
168,62
168,70
168,86
168,98
169,05
5,21
28,39
0,37
4,08
1,10
1,09
4,79
1,86
2,68
4,49
5,42
14,88
0,99
42,15
42,82
0,74
21,83
0,60
53,23
11,01
20,30
15,18
9,15
68,52
L=108,87
i=0,5 %
i=0,78 %
L=68,52
DN200 PVC SN8
93,88
Ο10
15,71
68,94
79,95
0,25
Ο11
15,43
24,58


dzi. nr 845/2
dzi. nr 845/3
dzi. nr 845/1
dzi. nr 844/2
dzi. nr 844/3
dzi. nr 844/4
j. zm.
j. zm.
wjazd
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. trójnik ø200/160mm
w40 DN40, rz.osi=170,04
t, gł.osi=0,70 m
w40 DN40, gł.osi=1,70 m
t, gł.osi=0,70 m
w827/13 DN50, gł.osi=1,70 m
S43
TR24.1
S42
TR24
TR23
S41
S40
TR22
POZIOM ODNIESIENIA
161,00m npm
1,57
1,54
2,08
2,04
2,24
2,29
2,60
2,53
171,05
171,12
171,80
171,80
172,10
172,30
172,80
172,80
169,48
169,58
169,72
169,76
169,86
170,01
170,20
170,27
25,38
17,67
1,02
1,69
2,80
1,00
23,74
16,19
4,13
29,54
3,85
26,69
7,59
11,38
1,69
2,12
12,45
27,04
18,69
29,23
6,56
20,32
30,30
0,23
0,53
38,13
13,07
41,62
i=0,78 %
L=143,21
i=0,5 %
L=730,62
DN200 PVC SN8
88,81
93,10
12O
0,93
11,79
16,64
28,47
41,02
47,58
67,90
98,20
O13
36,33
49,40
62,28


dzi. nr 843
dzi. nr 843
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
26°
S39
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
S38
POS. NR 37, DZ.NR 796, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
TR21
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
S37
2,33
2,70
2,87
2,70
172,80
173,50
173,80
174,00
170,47
170,80
170,93
171,30
64,21
27,65
72,35
DN200 PVC SN8
91,02
Ф14
55,23
82,88
Ф15
55,23


dzi. nr 842/6
dzi. nr 842/5
dzi. nr 842/3
dzi. nr 842/4
dzi. nr 841
j. zm.
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
1°
Proj. trójnik ø200/160mm
w40 DN40, rz.osi=172,86
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
S36
TR20
S35
S34
S33
2,60
2,71
2,31
2,20
2,10
174,20
174,40
174,15
174,30
174,45
171,60
171,69
171,84
172,10
172,35
57,69
3,51
14,52
3,21
0,11
9,26
19,77
4,68
7,73
16,78
3,52
18,85
18,41
1,17
4,32
26,10
18,54
61,21
17,74
29,15
53,53
50,00
DN200 PVC SN8
Φ16
16,44
34,18
63,33
Φ17
16,85
66,85


dzi. nr 840
dzi. nr 839/2
dzi. nr 839/2
dzi. nr 835
dzi. nr 836
j. zm. ul. Mokra
j. zm.
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
w40 DN40, rz.osi=173,25
POS. NR 44, DZ.NR 841, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
POS. NR 45, DZ.NR 788/1, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
POS. NR 49, DZ.NR 786/4, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
DZ.NR 786/3, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
TR19
TR18
S32
TR17
S31
TR16
TR15
S30
2,17
2,14
1,90
2,19
2,22
2,24
2,21
2,15
174,70
174,70
174,50
175,00
175,05
175,20
175,20
175,25
172,53
172,56
172,60
172,81
172,83
172,96
172,99
173,10
5,49
14,88
3,06
1,29
4,70
18,89
5,49
3,97
11,98
15,23
8,97
3,55
5,38
14,74
22,01
5,49
2,40
5,29
0,83
3,08
36,02
4,41
9,58
40,33
5,93
24,20
5,86
23,67
46,65
87,64
O18
2,58
7,28
16,85
57,19
63,12
87,33
93,18
O19
16,85


dzi. nr 834/2
dzi. nr 834/3
dzi. nr 833/5
dzi. nr 833/5
dzi. nr 833/2
dzi. nr 832/2
j. zm.
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
DZ.NR 834/3, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
POS. NR 50, DZ.NR 833/5, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
DZ.NR 833/2, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
POS. NR 53, DZ.NR 781, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
13°
12°
w40 DN40, rz.osi=174,32
w40 DN40, rz.osi=174,36
w40 DN40, gł.osi=1,50 m
S29
S28
TR14
TR13
S27
TR12
TR11
S26
TR10
TR9
S25
TR8
POZIOM ODNIESIENIA
164,00m npm
2,21
2,20
2,39
2,36
2,20
1,47
1,44
2,35
2,20
2,14
2,09
1,84
175,55
175,55
175,90
175,90
175,80
175,20
175,20
176,20
176,30
176,60
176,80
176,60
173,34
173,35
173,51
173,54
173,60
173,73
173,76
173,85
174,10
174,46
174,71
174,76
5,49
23,47
5,49
1,49
1,14
21,63
1,59
3,54
2,59
11,59
2,72
2,68
12,02
22,83
3,46
31,13
0,68
6,29
12,56
25,22
0,48
6,62
18,16
14,32
20,80
14,88
8,84
L=50,00
i=0,5 %
i=1,72 %
L=277,71
DN200 PVC SN8
63,51
66,97
98,10
Ø29
4,39
16,94
42,16
48,79
66,94
81,26
2,06
Ø21
16,94
25,79


dzi. nr 832/1
dzi. nr 832/1
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
RURA OSŁONOWA ø323/8mm, L=4,0m
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
DZ.NR 780, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
POS. NR 52, DZ.NR 831/2, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
w40 DN40, rz.osi=175,75
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
POS. NR 54, DZ.NR 831/1, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
w40 DN40, rz.osi=175,98
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
S24
TR7
TR6
S24
TR5
S23
S22
1,64
1,60
2,10
2,14
2,21
1,93
1,93
176,60
176,60
177,20
177,35
177,50
177,35
177,60
174,96
175,00
175,10
175,21
175,29
175,42
175,67
18,32
6,20
5,49
11,04
10,57
5,49
41,16
7,60
19,67
22,74
16,32
0,25
24,98
50,00
30,18
DN200 PVC SN8
66,94
74,54
94,21
Ф22
9,69
16,94
33,26
40,44
58,24
Ф23
8,24


dzi. nr 829/3
dzi. nr 829/2
POS. NR 55, DZ.NR 778, DN160
Proj. trójnik ø200/160mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
Proj. studnia rewizyjna ø425mm
TR4
S21
S20
e, gł.osi=0,70 m
1,98
1,98
2,00
177,80
177,90
178,10
175,82
175,92
176,10
13,21
6,61
22,03
14,39
19,82
36,41
i=0,5 %
DN200 PVC SN8
38,42
58,24
80,98
94,65

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BOGUMIŁ KOZIARSKI
ŚWINIOKIERZ DWORSKI 12, 97-226 ŻELECHLINEK

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	
				Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gmina Rzeczyca"
Opracował	04.2016	Wiktor Pecyna LOD/1374/POOS/10		Tytuł rys.: Profil sieci kanalizacji sanitarnej
Sprawdził	04.2016	Marcin Kaczmarek LOD/2281/PWOS/13		
Skala	1:100/500	Stadium: projekt budowlany - wyk.	Nr zlec.	Nr rys. 2.4